

阳曲县强化督查“回头看”排查台帐

报送单位：阳曲县环境保护局

日期：2018年6月7日

序号	责任单位	污染源名称	主要问题	现场排查情况	发现问题 整改情况
环督函[2017]2号 8-T028-SX	阳曲县	太原市志达顺 复合肥高科技 有限公司	现场检查时未生产，经营有机肥，有环保手续。存在问题： 1.生产原料露天堆放，现场散发臭气严重。2. 车间未设置 活性炭处理系统。3. 热风炉按环评要求燃用焦炭，但现场 堆存有煤，疑似烧煤。	生产原料已全部入棚堆存；活性 炭处理系统已安装；热风炉已拆 除，焦炭及原煤已全部清理。	
环督函[2017]3号 9-T014-SX	阳曲县	阳曲县浩瀚彩 钢制作有限公 司	现场检查时正在生产。存在问题： 粘合工序无废气治理设 施，废气直排。	粘合工序已安装 VOCs 治理设 施。	
环督函[2017]6号 10-D148-SX	阳曲县	俊玲超市	现场检查时该超市 0.3 蒸吨热水炉正在使用。存在问题： 1.无环保手续，2.无废气治理设施，3.原煤露天堆放。	燃煤锅炉已拆除	
环督函[2017]8号 13-D339-SX	阳曲县	太原山水水泥 有限公司	现场检查时，该公司正在生产。存在问题：1.石灰石堆场 部分未苫盖；2.石膏堆斗未全封闭。	物料已全部苫盖，石膏堆斗采取 封闭措施。	
环督函[2017]8号 13-D341-SX	阳曲县	太原东铝合金 有限公司	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1.三台保温炉 中一台停用，两台正在保温；2.旋风除尘器和袋式除尘器 停用，废气直排。	该企业目前处于停产状态，保温 炉配备有旋风除尘器和袋式除 尘器。	

环督函[2017]8号 13-D342-SX	阳曲县	太原东铝合金有限公司	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：退料场铝屑露天堆放。	原料铝屑已全部苫盖。	
环督函[2017]8号 13-D344-SX	阳曲县	太原市广厦建材有限公司	现场检查时，该公司正在生产。存在问题：矿渣露天堆放，覆盖不完全。	物料已全部苫盖。	
环督函[2017]9号 14-D836-SX	阳曲县	阳曲县道路排水工程四号支线	现场检查时，该建设项目正在施工。存在问题：工地未落实围挡、物料露天堆放未覆盖，未落实“六个百分百”要求。	该工程目前完成施工。已整改完成。	
环督函[2017]13号 15-D003-SX	阳曲县	太原东铝铝业有限公司	现场检查时，该企业正在生产，属有色行业（电解铝），在当地工业企业错峰生产名单内。存在问题：根据《太原市2017-2018年秋冬季工业企业错峰生产实施方案》要求，2017年11月1日至2018年3月31日电解铝、氧化铝企业限产30%以上，以电解槽数量计。现场督查抽查核实，该企业152台电解铝槽，停产14台电解铝槽，该企业未落实当地错峰生产限产30%以上要求。	已制定错峰生产方案和重污染天气应急预案。	
环督函[2017]14号 16-D103-SX	阳曲县	太原东铝铝业有限公司	该企业共有152台电解槽，停运14台，限产比例9%，未达到错峰生产要求的限产30%以上。	已制定错峰生产方案和重污染天气应急预案。	
环督函[2017]14号 16-D104-SX	阳曲县	太原市阳曲县国兴荣建材有限公司	现场检查，该企业正在生产中，属建材行业，在重污染天气应急预案减排清单内，按照太原市重污染天气应急预案要求黄色预警及以上停产，该企业采石场未落实应急预案要求停产。	已制定重污染天气应急预案。	

环督函[2017]14号 16-D105-SX	阳曲县	阳曲县珍立精密铸造有限公司	现场检查，该企业正在生产中，属铸造行业，在重污染天气应急预案减排清单内，按照太原市重污染天气应急预案要求，黄色预警及以上停产，该企业未落实应急预案要求停产。	已制定重污染天气应急预案。	
环督函[2017]17号 17-D003-SX	阳曲县	太原东铝铝业有限公司	该企业属电解铝行业，在太原市秋冬工业企业重污染天气应急响应名单内，2017年12月12日现场检查时，该企业正在生产，在应急响应期间应停产44台电解槽，但检查时实际停产14台，未严格落实太原市重污染天气应急响应要求。	已制定错峰生产方案和重污染天气应急预案。	
环督函[2018]1号 19-D007-SX	阳曲县	太原东铝铝业有限公司	现场检查时发现该企业建设有电解槽152台，按照错峰生产要求需停产30%（42台），检查发现该企业实际停产电解槽14台，实为产能百分之九点二，未落实错峰减产要求。	已制定错峰生产方案和重污染天气应急预案。	
环督函[2018]2号 20-D012-SX	阳曲县	山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司	现场检查时窑炉温度1500度左右，处于运行状态，工人处于搬运生产状态，粉碎和成型车间处于运行状态，未落实太原市重污染天气应急预案在橙色预警下“窑炉保温运行，其他工序停产”的要求。	已重新制定重污染天气应急预案。	
环督函[2018]3号 21-D044-SX	阳曲县	大屯庄 S314 路边两侧	现场检查，位于阳曲县大屯庄村西侧，S314路两侧，存在十余处路边焚烧秸秆、树叶行为，产生大量浓烟。	向道路附近的驾校教练进行了宣传教育，要求监督学员禁止焚烧树枝。近期巡查中，未发现焚烧秸秆、树枝的行为。已整改完成。	
环督函[2018]3号 21-D045-SX	阳曲县	阳曲县大屯庄村西侧工地	该工地正在施工，未按照太原市重污染天气应急预案要求在橙色预警下停止施工。	经核实为住建部门清理生活垃圾，现场生活垃圾已全部清理。已整改完成。	

环督函[2018]3号 21-D046-SX	阳曲县	山西隆辉煤气化有限公司	现场检查，该单位正常生产，发现问题：1.擅自闲置焦炉废气脱硫系统，利用旁路直接排放；2.筛焦楼未封闭，配套除尘器损坏，粉尘直排。	企业脱硝设施管道碰口，因此暂时停运脱硫设施，已向环保部门报告并取得批准；筛焦楼门窗已全部封闭，配套除尘器破损的保温层已修复。已整改完成。	
环督函[2018]4号 22-D208-SX	阳曲县	山西昊业新材料开发有限公司	按照太原市重污染天气橙色预警要求，该企业应于2月25日起窑炉保温运行，其他工序停产。存在的问题：搅拌工序设备有余温，成品仓库内两个批次产品标签显示生产日期分别为2月26日及2月28日，未执行橙色预警响应要求。	已重新制定重污染天气应急预案。	
环督函[2018]4号 22-D209-SX	阳曲县	山西禄纬堡特钢耐火材料有限公司	按照太原市重污染天气应急预案要求，该企业应于2018年2月25日起窑炉保温运行，其他工序停产。现场检查时，该企业正在生产，破碎工序、中碎工序、球磨机均在运行，未在橙色预警下停止生产。	已重新制定重污染天气应急预案。	
环督函[2018]4号 22-D210-SX	阳曲县	山西普瑞特油墨有限公司	按照太原市重污染天气应急预案要求，该企业应于2018年2月25日起窑炉保温运行，其他工序停产。现场检查时，该企业搅拌桶内有物料，反应釜有余温，电控设备均处于通电状态，有明显生产痕迹。	已制定重污染天气应急预案。	
环督函[2018]4号 22-D211-SX	阳曲县	辛庄村秸秆燃烧点	现场检查发现一处秸秆燃烧点，正在燃烧，过火面积约300平方米。	近期巡查中，未发现焚烧秸秆的行为。已整改完成。	
生态环境部环督函[2018]2号 23-D157-SX	阳曲县	安子钣金喷漆	现场检查时，该汽车修理厂正在营业，喷漆房敞开。存在问题：按照太原市改善省城环境质量领导小组办公室《关于延长重污染天气橙色预警的通告》（并环改办〔2018〕58号、65号）要求，3月15日至28日，含喷涂工序企业，要停止喷涂工序，该公司正在喷漆作业，未执行重污染天气橙色预警应急响应措施。	已制定重污染天气应急预案。	

生态环境部环督函[2018]2号 23-D158-SX	阳曲县	大孟镇李家沟村秸秆焚烧点	现场检查途中，在阳曲县大孟镇李家沟村发现秸秆焚烧点1处，秸秆正在燃烧，过火面积约300平方米。	近期巡查中，未发现焚烧秸秆的行为。已整改完成。	
生态环境部环督函[2018]2号 23-D159-SX	阳曲县	大孟镇大孟村东龙口路秸秆焚烧点	大孟镇大孟村东龙口路南侧一处农田秸秆焚烧点，过火面积约200m ² 。	近期巡查中，未发现焚烧秸秆的行为。已整改完成。	
生态环境部环督函[2018]2号 23-D160-SX	阳曲县	山西高科耐火材料股份有限公司	现场检查时该企业未生产。存在问题:按照太原市重污染天气橙色预警应急响应要求，该企业应禁止公路运输车辆进入厂区。经查阅该企业车辆进出记录，发现3月12日至3月15日均有公路运输车辆进入厂区的记录。	已制定重污染天气应急预案。	
生态环境部环督函[2018]2号 23-D161-SX	阳曲县	山西禄纬堡耐火材料有限公司	按太原市重污染天气应急橙色预警要求，该企业窑炉应保温运行，其他工序应停产。现场检查时，该企业破碎工序正在生产，中碎工序和球磨机工序未生产。	已重新制定重污染天气应急预案。	
生态环境部环督函[2018]2号 23-D162-SX	阳曲县	山西乔普森木业有限公司	现场检查发现该企业喷漆、喷涂工序的烤漆房有浓烈的油漆刺激性气味，车间烘烤机手感余温明显。存在问题：有近期生产的痕迹，未按太原市重污染天气应急预案要求停止喷漆、喷涂工序生产。	已制定重污染天气应急预案。	
生态环境部环督函[2018]2号 23-D163-SX	阳曲县	山西省阳曲县漆包线有限责任公司	按太原市重污染天气应急橙色预警响应要求，该企业包漆工序应停产。现场检查时调取该企业退火漆包烘培过程参数监视记录，至2018年3月10日6:00仍有包漆工序在生产的记录，包漆工序有生产痕迹。	已制定重污染天气应急预案。	
生态环境部环督函[2018]2号 23-D164-SX	阳曲县	太原市广厦建材有限公司	按太原市重污染天气应急橙色预警响应要求，该企业应停产。现场检查时该企业未生产，但有生产痕迹。存在问题：1.厂区路面未硬化，积尘较厚;2.部分砂石物料露天堆放、未覆盖，有明显铲运砂石的痕迹;3.运输车辆未冲洗;4.有公路运输车辆进出厂区。	已制定重污染天气应急预案;该企业砂石物料已全部苫盖，加大了对运输道路及场地内清扫洒水力度，进一步减少扬尘污染。	

生态环境部环督函[2018]2号 23-D165-SX	阳曲县	太原市阳曲县燕平钣金服务部	现场检查时该汽修店正在营业，露天喷漆作业。存在问题：1.按照太原市改善省城环境质量领导小组办公室《关于延长太原市重污染天气橙色预警的通知》（并环改办[2018]65号）要求，3月24日至28日，含喷涂工序企业，要停止喷涂工序，该汽修店未落实强制性应急减排措施；2.该汽修店未建设封闭喷漆车间，未建设配套污染防治设施。	该汽修店喷漆设施已全部清理。已整改完成。	
生态环境部环督函[2018]2号	阳曲县	阳曲县戎仕阁门业加工厂	现场检查时该企业正在生产。存在问题：车间内刷漆，有机废气直排，喷漆房配套建有废气污染防治设施未正常使用，现场有刺鼻的油漆味，未按照太原市重污染天气橙色预警要求，停止喷漆、喷涂工序生产。	已制定重污染天气应急预案。	
生态环境部环督函[2018]2号 23-D168-SX	阳曲县	阳曲县通达汽修厂	现场检查发现该汽修厂正在进行汽车打磨喷漆，存在问题：1.按照太原市改善省城环境质量领导小组办公室《关于延长重污染天气橙色预警的通告》（并环改办[2018]58号、65号）要求，3月15日至28日，含喷涂工序企业，要停止喷涂工序，该公司正在露天喷漆作业，未执行重污染天气橙色预警应急响应措施；2.喷漆房损毁，且未配套建设治污设施。	已制定重污染天气应急预案。	
生态环境部环督函[2018]2号 23-D169-SX	阳曲县	阳曲县众恒汽修服务部（北汽幻速众恒板喷）	现场检查时该单位正在营业。存在问题：按照太原市改善省城环境质量领导小组办公室《关于延长重污染天气橙色预警的通告》（并环改办[2018]58号、65号）要求，3月15日至28日，含喷涂工序企业，要停止喷涂工序。经调阅该单位维修记录，该单位于3月19日、21日、22日均有喷漆作业记录，未落实重污染天气应急减排措施。	已制定重污染天气应急预案。	