

综改示范区强化督查“回头看”排查台账

报送单位：科创执法中队

日期：2018年 6月 1日

序号	责任单位	污染源名称	主要问题	现场排查情况	发现问题整改情况
环督函 6 号 11-D134-SX	综改示范区	山西百纳 科研基地	1、为落实工地周围围栏；2、未落实物料堆放覆盖；3、未落实湿法作业；4、未落实路面硬化；5、未落实出入车辆清洗。	未开工，现场已经覆盖，围挡以完善	已落实“六个百分之百”
环督函 6 号 11-D135-SX	综改示范区	中国化学赛鼎工 程研究院	1、未落实工地周边围挡；2、未落实物料堆放；3、未落实湿法作业；4、未落实路面硬化；5、未落实出入车辆清洗；6、未落实渣土车辆封闭。	已停工，1 物料、土方已盖 2、围挡已按要求整改、3 路面及车辆冲洗已整改	已落实“六个百分之百”
环督函 6 号 11-D138-SX	综改示范区	马练营路京丰工 地	1. 未落实物料堆放覆盖；2. 未落实土方开挖湿法作业；3. 未落实路面硬化；4. 未落实出入车辆清洗；5. 未落实工地周边围挡。	1、土方、物料已覆盖 2、路面已硬化、3 冲洗设施及车辆清洗以完善、4、工地围挡已按要求整改。	已落实“六个百分之百”
环督函 6 号 11-D139-SX	综改示范区	山西科技创新城 核心区综合管理 廊一期工程	1. 未落实物料堆放覆盖；2. 未落实土方开挖湿法作业；3. 未落实路面硬化；4. 未落实出入车辆清洗。	1、土方已覆盖、2 冲洗设施及车辆清洗以完善 3、土方开挖湿法作业装置已增设。	已落实“六个百分之百”
环督函 8 号 13-D353-SX	综改示范区	比亚迪汽车工厂 在建工地	现场检查时，该单位未生产。存在问题：大量土方未覆盖。	已严格落实“六个百分之百”要求	已严格落实“六个百分之百”要求
环督函 8 号 13-D357-SX	综改示范区	圪塔营村砂石营 销部	现场检查时，大量土方未覆盖。	已严格落实“六个百分之百”要求	已严格落实“六个百分之百”要求
环督函 14 号 16-D089-SX	综改示范区	太原旅游学院体 育馆项目	现场检查，该企业正在进行土石方作业，未落实太原市重污染天气应急响应要求，进出车辆未进行清洗，部分无聊裸露未苫盖，未安装建筑工地扬尘在线监控检测系统。	已严格落实“六个百分之百”要求	已严格落实“六个百分之百”要求

环督函（2017）9号 14-D843-SX	综改示范区	太原市三佳房地产开发有限公司	现场检查时，该建设项目正在施工。存在问题：未落实物料堆放覆盖，道路未硬化，未落实“六个百分百”要求。	现场道路已硬化，冲洗及喷淋喷雾设备已配备且可正常使用，物料堆放区散装沙石物料苫盖不严，垃圾池未完全密闭，土堆未苫盖。	要求其完善密闭垃圾池，全面苫盖物料及土堆。
环督函（2017）9号 14-D844-SX	综改示范区	中铁十二局金色维也纳滨河小区项目	现场检查时，该建设项目正在施工。存在问题：未落实物料堆放覆盖，道路未硬化，未落实“六个百分百”要求。	现场物料堆放整齐，道路部分因工序要求未硬化。冲洗设施及喷淋喷雾设备已安装且可正常使用，出入车辆及施工道路均进行冲洗，硬化道路浮土较厚，拆除办公房屋遗留的建筑垃圾未完全清运且未苫盖。	要求其立即将硬化路面的浮土进行清理并冲洗，未硬化路面全面苫盖，建筑垃圾立即组织清运及苫盖。
环督函（2017）14号 11-D093-SX	综改示范区	综改区光纤电流传感器研发基地	现场检查时，该项目正在施工。未落实太原市重污染天气应急预案停工要求。	主体施工通道南侧，苫盖绿目网有破损，其余均已达标。	要求其立即将破损绿目网更换，重新苫盖。
环督函6号 11-D138-SX	综改示范区	马练营路工地	现场检查时正在施工。存在问题：1. 未落实物料堆放覆盖；2. 未落实土方开挖湿法作业；3. 未落实路面硬化；4. 未落实出入车辆清洗；5. 未落实工地周边围挡。	已完工	已严格落实“六个百分之百”要求
环督函6号 11-D141-SX	综改示范区	马练营路绿化带工地	现场检查时正在施工。存在问题：1. 未落实物料堆放覆盖；2. 未落实土方开挖湿法作业；3. 未落实路面硬化；4. 未落实出入车辆清洗；5. 未落实工地周边围挡。	已完工	已严格落实“六个百分之百”要求
环督函6号 11-D143-SX	综改示范区	太原洪达鑫贸易有限公司	现场检查时单位正在施工，存在问题：1. 未落实工地周边围挡；2. 未落实物料堆放覆盖；3. 未落实湿法作业；4. 未落实路面硬化；5. 未落实出入车辆清洗。	整改完毕	已严格落实“六个百分之百”要求

环督函 8 号 13-D365-SX	综改示范区	龙城大厦（正大 华景）工地	现场检查时，该单位正在施工。存在问题：未落 实物料堆放覆盖。	整改完毕	已严格落实“六个百分 之百”要求
环督函[2018]3 号 21-D052-SX	综改示范区	圪塔营村拆迁现 场	现场检查情况：在太原市小店区圪塔营村拆迁现 场有大面积焚烧垃圾现场，产生大量浓烟。	整改完毕	已严格落实“六个百分 之百”要求
生态环境部 环督函[2018]2 号 22-D170-SX	综改示范区	垃圾焚烧点	现场检查发现有一生活垃圾焚烧点	整改完毕	已严格落实“六个百分 之百”
生态环境部 环督函[2018]2 号 22-D173-SX	综改示范区	太太路与榆东线 交叉口	夜查：检查组抽取了该路口检查过往车辆，该路 口过往车辆较多，现场检查时发现渣土车未 苫盖。	整改完毕	已严格落实“六个百分 之百”要求
生态环境部 环督函[2018]2 号 22-D174-SX	综改示范区	太原市九一学校 工地	检查时该工地正在施工，现场水泥搅拌，铲车、 压路车、挖掘机正在施工。检查组现场进行了 视频取证，并通知当地环保部门及城管执法队。 工地负责人到达现场后提供了市长批文，但该 批文未涉及重污染天气是否生产等方面的批 示。	已完工	已严格落实“六个百分 之百”要求
生态环境部 环督函[2018]3 号 23-D143-SX	综改示范区	太原建工集团富 士康（太原）科 技工业园 A 区 A3 厂房项目部	现场检查时该工地正在施工。存在问题：《按 照太原市改善省城环境质量领导小组办公室关 于延长太原市重污染天气橙色预警的通知》（并 环改办[2018]65 号）要求，在重污染天气橙色 预警二级响应期间，进行筛沙、砂浆现场搅拌 作业。	整改完毕	已严格落实“六个百分 之百”要求

环督函 21-D050-SX	综改示范区	综改区阳曲园区侯村乡环保路联达管业对面	该处有 200 平方米左右土堆未苫盖	经我队核实，此处为工投公司存放土堆。现土方已经全部清理完毕，场地已平整。	接到督办函后，要求其进行整改，严格落实“六个百分百”裸露土方已全部苫盖。现经我队复查，该企业已对土堆进行处理。要求洒水降尘。
环督函 9 号 14-D841-SX	综改示范区	清徐县徐沟镇北内道中铁十七局集团有限公司潇河新区道路工程	现场检查时，该建设项目正在施工。存在问题： 1. 渣土未苫盖；2. 出入口未安装车身车轮清洗装置，渣土运输车辆出入未清洗，未落实“六个百分百”要求。	1, 裸露渣土已进行绿网苫盖。 2, 北关段出口已配备车辆冲洗设施，进出车辆按要求进行冲洗	1, 绿网苫盖有破损和未苫盖到位现象，已责令尽快完善。 2, 北关段车辆冲洗设施损坏，现已修好，可以正常使用。